

丸ごとリフォーム(H様邸)

トイレリフォーム



Before

After

浴室リフォーム



Before

After

キッチンリフォーム



Before



After

居間リフォーム

1つの部屋で仕切られていた居間を
仏間や床の間の位置を変え間仕切り
壁を取り払いました。開放的になり海
も見えるようになりました。



Before



After

工事中写真



弱い部分を大きな梁で補強しました。



断熱工事



床ネタを取り付け中。既存の土台のねじ
れを調整しながら一本、一本調整して取り
付けをしています。



壁下地工事最近の業者さんは壁の下地
をしないで行う所が増えていますが弊社は
壁の下地を行っています。



シロアリの被害写真腐っているのが土台といい、柱や梁
等を支える一番、重要な材料です。その土台がシロアリ
から食べられ柱が浮いている状態が写真を見ていただ
くとわかると思います。リフォームをするとこんな状態
の土台、柱等が約 70%~80%の割合で被害にあってい
ます。よく見られるところは浴室まわりやキッチンまわ
りの水まわり関係でよく食べられている材料は主に外
材です。こちらの土台も外材ですが柱は国産の杉材でし
た。